Záverečná správa z kontroly vozidla

Zákazník a objednávka

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Meno zákazníka	Ján ***	**E-mail**	janxxx@gmail.com
Telefón	+421 903 555 ***	**Miesto kontroly**	Bánovce and Bebravou
Dátum kontroly	25.8.2026	**Dátum objednávky**	23.8.2026
Technik	Mihálik		

Vozidlo

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Značka a model	Volkswagen Passat	**VIN**	WVWZZZ3CZGE******
Predávajúci	XXX	**Inzerovaná cena €**	14 100 €
Účel kúpy	Súkromná osoba / Bežné využitie		

Orientácia v správe

Rozsah správy: **31 sekcií** · Čísla fyzických strán PDF sa doplnia pri exporte.

Sekcie / PDF	Obsah	Sekcie / PDF	Obsah
01–03 PDF: 01–02	Zákazník, vozidlo a rozsah	**18–20** PDF: 18–20	Bezpečnosť a elektronika
04–07 PDF: 03–07	Právne, financie a história	**21–24** PDF: 21–23	Diagnostika a skúšobná jazda
08–10 PDF: 08–10	Karoséria, lak a konštrukcia	**25–28** PDF: 24–27	Dôkazy, nedostatky a náklady
11–17 PDF: 11–17	Motor, pohon a podvozok	**29–31** PDF: 28–29	Slabé stránky, verdikt a odovzdanie

02 / 31 VOZIDLO

Identifikácia vozidla

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Značka	Volkswagen	**Model a verzia**	Passat
VIN na karosérii	WVWZZZ3CZGE******	**VIN v dokladoch**	WVWZZZ3CZGE******
EČV	Dovoz / Neprihlásené	**Krajina evidencie**	Nemecko
Dátum výroby	10/2015	**Prvá registrácia**	03/2016
Karoséria	Kombi	**Farba / kód laku**	Biela
Palivo / pohon	Diesel	**Výkon kW**	110
Objem motora cm³	1968	**Kód motora**	DFGA
Prevodovka	6. st. manuálna	**Pohon náprav**	Predný
Stav odometra km	158 528	**Počet kľúčov**	2 ks
Počet miest	5	**Emisná norma v doklade**	EURO 6

Zhoda identifikátorov

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Vyrazený VIN Čitateľnosť, miesto a viditeľné zásahy	✓	□	□	□	Foto
Výrobný štítok Zhoda s vyrazeným VIN a dokladmi	✓	□	□	□	Foto
VIN za sklom a ďalšie miesta Porovnanie, ak sú prístupné	✓	□	□	□	Foto
VIN z diagnostiky Zhoda z dostupných riadiacich jednotiek	✓	□	□	□	Foto

Nesúlad údajov / Poznámky:

03 / 31 METODIKA

Rozsah a podmienky kontroly

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Začiatok / koniec	9:10hod. – 11:08hod.	**Počasie / teplota**	Polooblačno / 23 °C
Prítomné osoby	Technik a zákazník	**Stav vozidla pri príchode**	Studený stav / Umyté
Miesto / Interiér, Exteriér	Exteriér autobazáru		

Vykonané časti

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Studený štart Zaznamenať, či bol motor skutočne studený	✓	□	□	□	Teplota chladiacej kvapaliny 24 °C
Kontrola na zdviháku alebo jame Rozsah sprístupnenia podvozku vozidla	✓	□	□	□	Foto
Meranie hrúbky laku, kontrola identifikátorov a karosérie Meranie hrúbky laku, kontrola častí a identifikátorov	✓	□	□	□	Foto
Diagnostika a meranie komponentov pred a po jazde / KM Úplný výpis prístupných jednotiek	✓	□	□	□	Výpis z diagnostiky
Skúšobná jazda Trasa, dĺžka a prevádzkové podmienky	✓	□	□	□	Okresná cesta / 22km
Právne a databázové preverenie Súkromné a štátne registre	✓	□	□	□	Výpisy z registrov

Poznámky:

04 / 31 DOKLADY A IDENTITA

Právne preverenie a vlastníctvo

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Predávajúci / IČO	Spoločnosť XXX	**Vlastník v dokladoch**	XXX
Držiteľ v dokladoch	XXX	**Oprávnenie predávajúceho**	Kúpna zmluva / Faktúra
Osvedčenie časť I	K dispozícii / OK	**Osvedčenie časť II**	K dispozícii / OK
Krajina pôvodu	Nemecko	**Dovozové doklady**	K dispozícii / OK

Kontrola dokumentácie

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Totožnosť Vlastník a držiteľ	✓	□	□	□	Technický preukaz
Zhoda VIN a evidencie Kontrola dokladov	✓	□	□	□	Technický preukaz/Foto
Pátranie po vozidle Overenie cez databázy	✓	□	□	□	Výpis z registrov
Obmedzenie prevodu alebo registrácie Preverenie dostupnými zdrojmi	✓	□	□	□	Výpis z registrov
Doklady zahraničného vozidla Technické preukazy a protokoly zo zahraničia	✓	□	□	□	Foto
STK a EK Overenie platnosti a protokoly	✓	□	□	□	Protokol/Foto

Poznámky:

Register zdrojov a výsledkov

Predmet	Zdroj a dátum / čas	Výsledok / príloha
Vlastníctvo / oprávnenie	Technický preukaz / Zmluva / 24.8.2026	Foto
Pátranie / Ťarchy	Registre / 24.8.2026	Foto / Výpis z registra
Evidencia	Registre / 24.8.2026	Technický preukaz
Platnosť STK / EK do:	19.8.2028	Protokoly / Foto

05 / 31 FINANČNÉ PREVERENIE

Finančné záväzky a podmienky kúpy

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Záložné právo Dostupný register alebo iný relevantný podklad	✓	□	□	□	Výpis z registra
Leasing a úver Vlastníctvo, záväzok a súhlas financujúcej spoločnosti	✓	□	□	□	Výpis z registra
Exekučné alebo iné obmedzenie Rozsah dostupného preverenia osoby a vozidla	✓	□	□	□	Výpis z registra
Výhrada vlastníctva Dostupná zmluva alebo potvrdenie	✓	□	□	□	TP / Foto / Zmluva
Vyrovnanie záväzku Písomný podklad o splatení alebo podmienkach uvoľnenia	✓	□	□	□	Výpis z registra
Cena, poplatky a vlastník Čo je zahrnuté v cene a kto je príjemcom platby	✓	□	□	□	Kúpna zmluva

Nevyriešené záväzky a podmienky rozhodnutia / Poznámky:

06 / 31 ČASOVÁ OS VOZIDLA

História a stav kilometrov

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Odometrový stav km	158 528	**Dátum odčítania**	25.8.2026 / Výpis z diagnostiky
Databáza / report	Výpisy z registrov / Diagnostika	**Dátum preverenia**	25.8.2026

Poznámky:

EXTERIÉR

Karoséria a známky opráv

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Predný nárazník a maska Praskliny, uchytenie, lícovanie a stopy opráv	✓	□	□	□	Foto
Kapota a predné blatníky Medzery, deformácie, skrutky a vnútorné hrany	✓	□	□	□	Foto
Dvere a zadné blatníky Lícovanie, otváranie, dorazy a poškodenie	✓	□	□	□	Foto
Strecha a strešné lišty Preliačiny, korózia, opravy a tesnenia	✓	□	□	□	Foto
Veko batožinového priestoru Zámok, vzpery, medzery a vnútorné hrany	✓	□	□	□	Foto
Prahy a stĺpiky A B C Deformácie, zvary, tmely a zásahy do konštrukcie	□	✕	□	□	Foto / LP prah povrchová korózia
Zvárané spoje a tesniace tmely Symetria, kontinuita a odlišnosti od okolia	✓	□	□	□	Foto
Skrutkové spoje dielov Stopy povoľovania, poškodenie laku a podložky	✓	□	□	□	Foto
Gumy a plastové diely Lakový opar, maskovacie hrany a poškodenia	✓	□	□	□	Foto
Podlaha kufra a priestor rezervy Voda, korózia, deformácie a neoriginálne spoje	✓	□	□	□	Foto
Sklá a označenia Výrobca, dátumy, praskliny a rozdiely medzi sklami	✓	□	□	□	Foto / Rok 2015
Doplnky a úpravy Ťažné zariadenie, fólie, nosiče a súlad s dokladmi	✓	□	□	□	Foto

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Sklo / označenie / dátum	Originálne sklá z roku 2015 bez poškodenia
Panel / lícovanie / medzera	V poriadku
Opravovaný spoj / umiestnenie	V poriadku

Zistenia a odporúčané opatrenie / Poznámky:

07 / 31 KAROSÉRIA A LAK

Mapa merania hrúbky laku



08 / 31 KAROSÉRIA A LAK

Č.	Kontrolovaný bod	Originálny lak (µm)	Lakovaný diel (µm)	Lakovaný / Tmelený diel (µm)	Poškodenie
1	Kapota	115-140			
2	Predný nárazník	PLAST			Škrabance
3	Predný blatník - pravý	111-142			
4	Predné dvere - pravé	109-136			
5	A-stĺpik - pravý	110-152			
6	B-stĺpik - pravý	72-98			
7	C-stĺpik - pravý	120-152			
8	D-stĺpik - pravý	75-91			
9	Zadné dvere - pravé	116-132			Preliačina
10	Zadný blatník - pravý	122-143			
11	Zadný nárazník	PLAST			
12	Dvere batožinového pr.	112-131			
13	Strecha	117-132			
14	Predný blatník - ľavý	115-142			
15	Predné dvere - ľavé	115-141			
16	A-stĺpik - ľavý	122-138			
17	B-stĺpik - ľavý	70-95			
18	C-stĺpik - ľavý	117-148			
19	D-stĺpik - ľavý	77-94			
20	Zadné dvere - ľavé	128-154			
21	Zadný blatník - ľavý	127-155			
22	Pravý prah	OK			Povrchová korózia
23	Ľavý prah	OK			
24	VIN číslo	43-65			

Interpretácia a miesta podozrenia / Poznámky

09 / 31 KONŠTRUKCIA

Spodok vozidla a korózia

Spôsob kontroly podvozka

- [x] Zdvihák
- [ ] Jama
- [x] Kontrola zo zeme

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Nosníky a priečniky Deformácie, opravy a poškodenie ochranných vrstiev	✓	□	□	□	XXX
Prahy a zdvíhacie body Nosná korózia, preliačenie a nevhodné zdvíhanie	□	✗	□	□	P. prah - korózia
Podlaha a podbehy Korózia, perforácia a stopy po náraze	✓	□	□	□	Foto
Pomocné rámy a uchytenia náprav Korózia, skrutkové spoje a mechanické poškodenia	✓	□	□	□	Foto
Brzdové a palivové vedenia Korózia, úniky, uchytenie a oter	✓	□	□	□	Foto
Palivová nádrž a vedenie výparov Poškodenie, tesnosť a uchytenie	✓	□	□	□	Foto
Ochranné kryty Chýbajúce diely, poškodenie a stopy kontaktu s cestou	✓	□	□	□	Foto
Motor a prevodovka zospodu Miesto, rozsah a charakter úniku	✓	□	□	□	Foto
Výfuk a tepelné štíty Korózia, netesnosť, upevnenie a vibrácie	✓	□	□	□	Foto
Pružiny a tlmiče Korózia, praskliny, únik a uchytenie	✓	□	□	□	Foto
Manžety a kĺby Trhliny, mastnota, chýbajúce spony	✓	□	□	□	Foto
Dodatočná ochrana podvozka Rozsah nástreku a oblasti zakrývajúce pôvodný stav	✓	□	□	□	Foto

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Korózia / miesto a rozsah	Korózia povrchová-Pravý prah pri predných dverách / Foto
Únik / miesto a kvapalina	V poriadku, bez úniku kvapalín / Foto
Poškodenie krytu / spodku	V poriadku / Foto

Zistenia a odporúčané opatrenie / Poznámky:

10 / 31 MOTOR

Motor a štartovanie

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Teplota pred štartom °C	25	Teplota po zahriatí °C	92

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Stav motora pred štartom Skutočná teplota a možnosť studeného štartu	✓	□	□	□	o / Výpis diagnostiky
Prvý štart Dĺžka štartu, otáčky štartéra a kontrolky	✓	□	□	□	OK
Voľnobeh za studena Kolísanie, vynechávanie, klepanie a vibrácie	✓	□	□	□	OK
Voľnobeh po zahriatí Stabilita chodu a nezvyčajné zvuky	✓	□	□	□	OK
Teplý opakovaný štart Reakcia, otáčky a dĺžka štartovania	✓	□	□	□	OK
Blok motora a hlava Vonkajšia tesnosť a dostupné stopy opráv	✓	□	□	□	OK
Veko ventilov a tesnenia Olejové mapy a presné miesto úniku	□	✗	□	□	Mierne slzenie motorového oleja cez veko ve
Obehový remeň a kladky Viditeľný stav, chod a zvuk	✓	□	□	□	OK
Rozvodová oblasť Dostupné zvuky a doložená servisná história	✓	□	□	□	OK
Uloženie agregátu Pohyb motora a prenášanie vibrácií	✓	□	□	□	OK
Káble a hadice Poškodenie, neodborné opravy a stopy hlodavcov	✓	□	□	□	OK
Dym a zápach Farba, okolnosti výskytu a sprievodné prejavy	✓	□	□	□	OK

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Štart za studena / čas a teplota	OK / 9:32 / 25°C
Štart za tepla / čas a teplota	OK / 9:50 / 91°C
Otáčky a prejavy na voľnobehu	810 RPM, voľnobeh v poriadku bez kolísania

Zistenia a Poznámky:

11 / 31 PREVÁDZKOVÉ MÉDIÁ

Kvapaliny a chladenie

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Motorový olej Hladina podľa postupu výrobcu a stav pri kontrole	✓	□	□	□	V norme /Foto
Uzáver a plniace hrdlo oleja Usadeniny a emulzia bez unáhlenej diagnózy	✓	□	□	□	V poriadku / Foto
Špecifikácia oleja Doložená náplň a posledná výmena	✓	□	□	□	Štítok / 5W-30 C3
Chladiaca kvapalina Hladina, viditeľné znečistenie a úniky	✓	□	□	□	OK / Foto
Expanzná nádoba a uzáver Viditeľný stav a stopy pretekania	✓	□	□	□	OK / Foto
Chladiče a hadice Poškodenie, netesnosť a uchytenie	✓	□	□	□	OK / Foto
Ventilátor a teplotný priebeh Funkcia v dostupnom režime a stabilita teploty	✓	□	□	□	V poriadku
Kúrenie v kabíne Nástup tepla a rovnomernosť	✓	□	□	□	V poriadku
Brzdová kvapalina Hladina, dátum výmeny a výsledok merania	✓	□	□	□	Test OK / Foto
Ostatné náplne podľa výbavy Posilňovač, prevodovka, diferenciály a AdBlue, ostrekovač	✓	□	□	□	Dostatočná hladina

Meranie	Hodnota a jednotka	Podmienky / metóda
Brzdová kvapalina	210°C / 1% voda	Tester brzdovej kvapaliny
Chladiaca kvapalina	-36°C	Tester chladiacej kvapaliny + CO2 test

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

12 / 31 SPAĽOVACÍ POHON

Sanie turbo a emisné systémy

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Vzduchový filter a airbox Stav prístupných častí a správne uloženie	✓	□	□	□	OK
Sacie a tlakové hadice Praskliny, uvoľnené spony a stopy únikov	✓	□	□	□	OK / Dymový test OK
Turbodúchadlo zvonka Olejové úniky, zvuk a prístupnosť	✓	□	□	□	OK
Regulácia turba Aktuátor a funkčný test, ak je dostupný	✓	□	□	□	Ok
Medzichladič Viditeľné poškodenie, úniky a uchytenie	✓	□	□	□	OK
EGR a súvisiace vedenia Chyby, dostupné živé dáta a netesnosti	✓	□	□	□	OK
DPF alebo GPF Prítomnosť, viditeľné zásahy a diagnostické údaje	✓	□	□	□	OK
Katalyzátor a lambda sondy Chyby, uchytenie a dostupné údaje	✓	□	□	□	OK
SCR a AdBlue Kontrolky, chyby, stopy kryštalizácie a hladina	□	□	□	—	Nedisponuje
Výfuková sústava Tesnosť, zvuk a mechanické poškodenie	✓	□	□	□	OK
Indikácie emisných úprav Viditeľné alebo diagnostické nezrovnalosti	✓	□	□	□	OK
Readiness a pamäť chýb Dokončenosť testov a prípadné známky nedávneho resetu	✓	□	□	□	OK

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Tlak turba / otáčky a záťaž	Tlak na voľnobehu 1000mbar / Pod záťažou 2455mbar
Prejav netesnosti / miesto	Bez závad
Emisná odchýlka / zdroj údaja	Emisie / dymivosť bez závad

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

13 / 31 PRENOS VÝKONU

Prevodovka spojka a pohon

Typ prevodovky

Manuálna

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Typ a identifikácia prevodovky Kód, počet stupňov a súlad s výbavou	✓	□	□	□	6. st. manuálna / OK
Zaradenie v pokoji Voľba smeru, oneskorenie a sprievodné rázy	✓	□	□	□	OK
Rozjazd a cúvanie Plynulosť, vibrácie a ovládateľnosť	✓	□	□	□	OK
Radenie za studena Zvuky, odpor alebo rázy	✓	□	□	□	OK
Radenie po zahriatí Plynulosť pri nízkom aj vyššom zaťažení	✓	□	□	□	OK
Spojka a zotrvačník Záber, preklz, vibrácie a nezvyčajný hluk	✓	□	□	□	OK
Reakcia na zmenu zaťaženia Rázy pri pridaní a uvoľnení plynu	✓	□	□	□	OK
Tesnosť a uloženie prevodovky Úniky, uchytenie a stav prístupných dielov	✓	□	□	□	OK
Poloosi a homokinetické kĺby Manžety, vôľa, vibrácie a zvuk v zákrute	✓	□	□	□	OK
Kardan a diferenciály Vôle, uloženie, hluk a tesnosť	✓	□	□	□	OK
Pohon všetkých kolies Dostupný funkčný test a diagnostika	□	□	□	—	Nedisponuje
Údržba sústavy Preukázaná výmena náplní a servis podľa typu	□	□	?	□	Bez záznamu výmeny

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Teplota prevodovky / režim	89°C / jazda po meste a mimo mesta
Oneskorenie zaradenia / smer	Bez závad
Radenie / stupeň a prejav	Bez závad

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

14 / 31 PODVOZOK

Riadenie nápravy a pruženie

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Volant a stĺpik riadenia Vôľa, poloha a nastavenie	✓	□	□	□	OK
Prevod riadenia a posilňovač Hluk, účinok, únik a kontrolky	✓	□	□	□	OK
Tyče riadenia a čapy riadenia Vôle a stav manžiet	✓	□	□	□	OK
Predné ramená a čapy Vôľa, deformácia a poškodenie	✓	□	□	□	OK
Zadné ramená a uloženia Vôle, korózia a poškodenie	✓	□	□	□	OK
Silentbloky Trhliny, oddelenie a nadmerný pohyb	✓	□	□	□	OK
Stabilizátory a tyčky Vôle, uloženia a zvuky	✓	□	□	□	OK
Pružiny Praskliny, korózia a nerovnaká výška	✓	□	□	□	OK
Tlmiče a horné uloženia Úniky, zvuky a vôľa	✓	□	□	□	OK
Ložiská kolies Vôľa a hluk pri otáčaní alebo jazde	✓	□	□	□	OK
Vzduchový alebo adaptívny podvozok Výška, režimy, úniky a diagnostika podľa výbavy	□	□	□	—	Nedisponuje
Správanie v priamom smere Ťahanie a indikácie potreby geometrie	□	✗	□	□	Zjazdené pneu / Zanášanie auta do ľava

Zistenia, odporúčané opatrenie s Poznámky:

15 / 31 BEZPEČNOSŤ

Brzdová sústava

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa


Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Predné kotúče Praskliny, ryhy, korózia a nerovnosti	✓	□	□	□	OK / Záznam
Zadné kotúče alebo bubny Viditeľný stav a poškodenie	✓	□	□	□	OK / Záznam
Predné doštičky Zvyšok obloženia a súmernosť opotrebenia	✓	□	□	□	OK / Záznam
Zadné doštičky alebo čeľuste Stav v rozsahu prístupnej kontroly	✓	□	□	□	Ok / Záznam
Strmene a vedenie Úniky, stav prachoviek a podozrenie na zadieranie	✓	□	□	□	OK
Hadice a kovové potrubia Praskliny, oter, korózia a tesnosť	✓	□	□	□	OK
Pedál a posilňovač Chod, odpor a reakcia pri skúške	✓	□	□	□	OK
Prevádzková brzda pri jazde Účinok, smerová stabilita a pulzovanie	✓	□	□	□	OK
Parkovacia brzda Zapnutie, uvoľnenie a zadržanie	✓	□	□	□	OK
ABS ESC a elektronika brzdy Kontrolky, diagnostika a dostupné funkčné testy	✓	□	□	□	OK / Bez závad

Pozícia brzda	Účinnosť - Kotúč %	Účinnosť - Obloženie %	Dôkaz / údaj
ĽP	80%	70%	
PP	80%	70%	
ĽZ	90%	90%	
PZ	90%	90%	

Zistenia, dporúčané opatrenie a Poznámky:

16 / 31 KOLESÁ VOZIDLA

Schéma polohy kolies a pneumatík



Kolesá a pneumatiky

ĽP = Ľavé predné • PP = Pravé predné • ĽZ = Ľavé zadné • PZ = Pravé zadné

Údaj	ĽP	PP	ĽZ	PZ
Značka / model	Fulda	Fulda	Fulda	Fulda
Rozmer / indexy	215 60 R16	215 60 R16	215 60 R16	215 60 R16
DOT	2020	2020	2020	2020
Dezén vnútorný mm	4,4mm	4,5mm	4,9mm	5mm
Dezén stredný mm	4,4mm	4,5mm	4,9mm	5mm
Dezén vonkajší mm	4,3mm	4,4mm	4,9mm	4,9mm
Typ pneumatík podľa obdobia	Letná	Letná	Letná	Letná
Disk / poškodenie	Bez poškodenia	Bez poškodenia	Bez poškodenia	Bez poškodenia

Stav a súlad

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Schválené rozmery a indexy Porovnanie s dokladmi alebo schválenou výbavou	✓	□	□	□	OK / Tech. preukaz
Bočnice a behúň Praskliny, vydutiny, nerovnomerné opotrebenie	□	✕	□	□	Vysoký vek pneumatík
Rezerva alebo opravná súprava Prítomnosť, stav a príslušenstvo	□	□	□	—	Neobsahuje

Poznámky:

Odporúčame výmenu letných pneumatík z dôvodu vysokého veku. Pneumatiky nemajú požadovanú vlastnosť a kvalitu aby sa ďalej používali na pozemných komunikáciách.

17 / 31 VIDITEĽNOSŤ

Osvetlenie skla a výhľad

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Stretávacie a diaľkové svetlá Funkcia oboch strán a poškodenie svetlometov	✓	□	□	□	Foto / OK
Denné a obrysové svetlá Funkcia, farba a intenzita svietivosti	✓	□	□	□	Foto / OK
Smerové a výstražné svetlá Všetky svetelné zdroje	✓	□	□	□	Foto / OK
Brzdové svetlá Vrátane tretieho brzdového svetla	✓	□	□	□	OK
Cúvacie a hmlové svetlá Funkcia a účinnosť	✓	□	□	□	OK
Osvetlenie EČV Funkcia a účinnosť	✓	□	□	□	OK
Automatika a adaptívne funkcie Režimy dostupné pri kontrole	✓	□	□	□	OK
Čelné a ostatné sklá Praskliny, opravy, výhľad a označenia	✓	□	□	□	Foto / OK
Zrkadlá Plocha, nastavovanie, sklopenie a vyhrievanie	✓	□	□	□	Foto / OK
Stierače a ostrekovače Plynulosť, zotieranie a trysky	✓	□	□	□	OK
Vyhrievanie a odhmlievanie Dostupný test predného a zadného skla	✓	□	□	□	OK
Senzory pri čelnom skle Viditeľné poškodenie a doklad kalibrácie po výmene	✓	□	□	□	OK

Doplňujúce záznamy:

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Svetlomet / identifikácia / stav	Svetlomety funkčné a bez poškodenia
Sklá / poškodenie / miesto	Sklenné časti bez poškodenia
	Bez poškodenia

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

18 / 31 KABÍNA

Interiér a pasívna bezpečnosť

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Sedadlá a ich uchytenie Stav, vôľa, nastavenie a zámky operadiel	✓	□	□	□	Foto / OK
Volant pedále a ovládače Opotrebenie a stav	✓	□	□	□	Foto / OK
Bezpečnostné pásy Navíjanie, zámky, popruhy a označenia	✓	□	□	□	OK
Kontrolka airbagov Priebeh po zapnutí zapaľovania a pamäť chýb	✓	□	□	□	Diag. záznam / OK
Kryty airbagov a obloženie Viditeľné zásahy a nepravidelné spoje	✓	□	□	□	OK
Opierky hlavy a ISOFIX Prítomnosť a mechanický stav	✓	□	□	□	OK
Zámky dverí a centrálne zamykanie Funkcia zvnútra aj zvonka	✓	□	□	□	OK
Elektrické okná, strecha a spätné zrkadlá Pohyb, ovládanie a tesnenia	✓	□	□	□	OK
Klimatizácia a kúrenie Výkon, režimy, ventilátor a neobvyklý zápach alebo zvuk	✓	□	□	□	OK
Čalúnenie a koberce Poškodenie, vlhkosť a stopy zatekania	✓	□	□	□	OK
Batožinový priestor Výbava, kryt, osvetlenie a stopy poškodenia	✓	□	□	□	Foto / OK
Kľúče a núdzové odomykanie Funkcia každého predloženého kľúča	□	✕	□	□	Výmena batérie 2. kľúč

Doplňujúce záznamy

Predmet záznamu	Hodnota / prejav / dôkaz
Teplota výduchu / vonkajšia °C	Klimatizácia 20°C / vonkajšia teplota 23°C
Vlhkosť / miesto a dôkaz	Bez poškodenia
Poškodenie alebo zásah / miesto	Bez poškodenia

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

19 / 31 VÝBAVA

Elektronika a asistenčné systémy

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Prístrojový panel Displeje, kontrolky a správnosť indikácií	✓	□	□	□	Foto / OK
Infotainment a zvuk Dotyk, tlačidlá a reproduktory	✓	□	□	□	OK
Telefón a konektivita Bluetooth, USB a integrácia podľa výbavy	✓	□	□	□	OK
Navigácia a online služby Funkcia; aktívne služby odlíšiť od výbavy	✓	□	□	□	OK
Parkovacie senzory a kamery Všetky zóny, obraz a upozornenia	✓	□	□	□	OK
Tempomat a obmedzovač Dostupný bezpečný test	✓	□	□	□	OK
ADAS podľa výbavy Chyby, upozornenia a dostupné prevádzkové režimy	✓	□	□	□	OK
Bezpečnostné radary a kamery Viditeľný stav a doklady o kalibrácii	✓	□	□	□	OK
Komfortné elektrické funkcie Sedadlá, vyhrievanie, klimatizácia, kúrenie, Webasto…	✓	□	□	□	OK
12 V batéria a napájanie Identifikácia, kontakty a meranie	□	✗	□	□	Batéria OK - Nabiť
Dobíjanie a štart stop Meranie v uvedenom režime a funkcia	✓	□	□	□	OK
Dodatočná elektroinštalácia Alarm, kamera, audio a neodborné zásahy	✓	□	□	□	OK

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Napätie v pokoji (V)	12,4 V	**Napätie v režime dobíjania (V)**	14,3 V

Zistenia, odporúčané opatrenie a Poznámky:

Odporúčame nabiť 12V akumulátor. Stav / zdravie batérie 74 %.

20 / 31 CHYBOVÉ KÓDY

Diagnostika riadiacich jednotiek

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Prístroj / softvér	Launch X431	**Dátum a čas skenu**	25.8.2026 / 9:54hod.
VIN z diagnostiky	WVWZZZ3CZGE******	**Napätie pri skene (V)**	12.4 V
Sken pred jazdou	Stiahnutý záznam výpisu	**Sken po jazde**	Stiahnutý záznam výpisu

Úplný automatický sken Výber jednotiek Komunikácia obmedzená

Zaznamenané chyby

Jednotka	DTC / stav	Opis a okolnosti	Súbor / snímka
	U112300	Databus error value received (chyba dá	Výpis z diagnostiky
	00532	Supply Voltage / Battery Voltage Too Lo	Výpis z diagnostiky

Úplnosť diagnostiky

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Dostupnosť riadiacich jednotiek Jednotky bez komunikácie uviesť menovite	✓	□	□	□	Výpis z diagnostiky
Stav chýb a freeze frame Aktívna / uložená / sporadická podľa výpisu	✓	□	□	□	Výpis z diagnostiky
Výpis po skúšobnej jazde Nové alebo opakované chyby	✓	□	□	□	Výpis z diagnostiky
Uloženie pôvodného exportu Názov súboru a prepojenie s vozidlom	✓	□	□	□	Výpis z diagnostiky

Záver diagnostiky a Poznámky:

21 / 31 MOTOR A EMISIE

Živé dáta a prevádzkové merania

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Teplota motora °C	91°C	Režim / záťaž	Voľnobeh
Otáčky / rýchlosť	780 otáčok / min.	Čas a zdroj dát	10:06hod.

Parameter	Zistená hodnota	Referencia / podmienky
Plniaci tlak požadovaný / skutočný	1000mbar	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Absolútny alebo relatívny tlak	1050mbar	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Tlak paliva požadovaný / skutočný	310bar	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Korekcie vstrekovania / valce	0.35-0.72 mg / stroke	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Váha vzduchu požadovaná / skutočná	260 mg / stroke	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
EGR požadovaná / skutočná hodnota	40%	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
DPF sadze vypočítané / merané	12.7 g	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
DPF údaj o popole a jeho jednotka	0.12 L	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
DPF diferenčný tlak na voľnobehu	7mbar	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
DPF diferenčný tlak pri uvedenej záťaži	2500 ot. Min / 85mbar	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Vzdialenosť / čas od regenerácie	284km	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
Regenerácia a teploty výfuku	234°C	Voľnobeh / výpis z diagnostiky
SCR / NOx dostupné údaje	Nedisponuje	Nedisponuje
Readiness / počítadlá / reset	0000 0000	Voľnobeh / výpis z diagnostiky

Odchýlky, interpretácia a Poznámky:

Bola vykonaná diagnostika a meranie hodnôt komponentov motora a snímačov aj za jazdy. Podľa pôvodnej správy merané komponenty pracujú správne v hodnotách uvádzaných výrobcom vozidla.

22 / 31 MODUL PODĽA VÝBAVY

Hybridný a elektrický pohon

Typ elektrického alebo hybridného pohonu

BEV | PHEV | HEV | MHEV (mild hybrid) | ✓ Nevzťahuje sa

Zvolený pohon: **Nevzťahuje sa**

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Stav nabitia %	XXX	Teplota batérie °C	XXX
Zdroj údaja SOH	XXX	SOH % ak dostupné	XXX

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Trakčná batéria zvonka Dostupné poškodenie krytu a spodku	□	□	□	—	
Vysokonapäťové vedenia zvonka Viditeľné poškodenie; bez rozoberania	□	□	□	—	
Kontrolky a chyby HV systému Úplný výpis dostupných jednotiek	□	□	□	—	
Údaj o kondícii batérie Zdroj, metóda a obmedzenia SOH	□	□	□	—	
Rozdiely napätí článkov Len ak prístupné, s teplotou a stavom nabitia	□	□	□	—	
Nabíjací port a káble Stav kontaktov, zámku a dodaného príslušenstva	□	□	□	—	
AC nabíjanie Vykonané / nevykonané a podmienky	□	□	□	—	
DC nabíjanie podľa typu Vykonané / nevykonané a podmienky	□	□	□	—	
Rekuperácia a prechody pohonu Správanie pri dostupnej skúšobnej jazde	□	□	□	—	
Chladenie a termomanagement Dostupné funkcie a chybové hlásenia	□	□	□	—	

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
AC výkon / čas testu	XXX	DC výkon / čas testu	XXX
Záruka batérie / doklad	XXX	Dodané nabíjacie káble	XXX

Výsledok, potreba špecializovaného testu a Poznámky:

Vozidlo nedisponuje hybridným alebo elektrickým pohonom. V pôvodnom PDF sú pri bodoch HV súčasne označené NO aj NA; pri digitálnom prenose boli nastavené na NA.

23 / 31 JAZDNÉ VLASTNOSTI

Skúšobná jazda

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Trasa / dĺžka km	Mesto a okresky / 21km	**Čas jazdy**	23min.
Vodič	Technik	**Počasie / povrch**	Polooblačno, sucho, vozovka

OK – V poriadku CH – Chyba NO – Neoverené NA – Nevzťahuje sa

Kontrolovaný bod	OK	CH	NO	NA	Dôkaz / údaj
Rozjazd a nízka rýchlosť Plynulosť, reakcie a vibrácie	✓	□	□	□	
Akcelerácia Ťah, prerušenie výkonu a kontrolky	✓	□	□	□	
Radenie a zmena záťaže Plynulosť a neobvyklé rázy	✓	□	□	□	
Ustálená jazda Vibrácie, hluk a smerová stabilita	✓	□	□	□	
Prejazd nerovností Rázy, klepanie a tlmenie	✓	□	□	□	
Zatáčanie a manévrovanie Riadenie, kĺby a nezvyčajné zvuky	✓	□	□	□	
Brzdenie Účinok, pulzovanie a ťahanie do strany	✓	□	□	□	
Cúvanie a parkovanie Prevodovka, asistenti a ovládanie	✓	□	□	□	
Teplota a prístrojový panel Prevádzkový priebeh a nové výstrahy	✓	□	□	□	
Kontrola po jazde Úniky, pachy, ventilátor a následný sken	✓	□	□	□	

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Začiatočný stav km	158 528km	**Konečný stav km**	158 549km

Zistenia a Poznámky:

24 / 31 DÔKAZY K VOZIDLU A NÁLEZOM

Fotodokumentácia

F01 Pohľad z prednej časti vozidla



F02 Pohľad zo zadnej časti vozidla



F03 Pohľad z kabíny vozidla



F04 VIN číslo



-Kompletná fotodokumentácia priložená v externom súbore.

25 / 31 REGISTER NÁLEZOV

Súhrn zistených nedostatkov

N01 · Nález

Závažnosť

Kritický | Vážny | ✓ Bežný

Závažnosť: **Bežný**

Oblasť a zistený fakt	Dôkaz / rozsah / ďalší krok
Letné pneumatiky	Foto kolies a pneumatík

Odporúčané opatrenie	Odhad opravy od – do €
Kúpa a výmena pneumatík	400–500 €

N02 · Nález

Závažnosť

Kritický | Vážny | ✓ Bežný

Závažnosť: **Bežný**

Oblasť a zistený fakt	Dôkaz / rozsah / ďalší krok
Servisná prehliadka (motorový olej + filtre)	Info z palubného počítača

Odporúčané opatrenie	Odhad opravy od – do €
Vykonať servisnú prehliadku	200–250 €

Poznámky:

AUTOMOTIVE CONTROL

26 / 31 NÁKLADY PO KÚPE

Predbežný rozpočet opráv

Nález / úkon	Spolu od €	Spolu do €
Servisná prehliadka (olej+filtre)	200€	250€
Letné pneumatiky	350	450
Geometria kolies	30	60

Súhrn podľa naliehavosti

Skupina	Odhad od €	Odhad do €
Nevyhnutné pred používaním	XXX	XXX
Servis po kúpe	650€	800€
Plánované do 12 mesiacov	500€ – štandardný servis	1000€ – štandardný servis
Rezerva na neoverené položky	XXX	XXX

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Zdroj cien / servis	Oficiálny servis / dodávateľ dielov	Dátum odhadu	25.8.2026

Poznámky:

27 / 31 EKONOMIKA NÁKUPU

Cena a podklady na vyjednávanie

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Inzerovaná cena €	14 100€	Dohodnutá cena €	13 500€
Rozpočet zákazníka €	XXX	Odhad opráv / servis €	650-800€

Celkový predpokladaný výdavok

Položka	Suma €	Poznámka
Kúpna cena	13 500€	
Bezprostredné opravy a servis	650-800€	
Prevzatie / doprava / registrácia	V cene	
Ďalšie dohodnuté náklady	XXX	
Rezerva	Žiadna	
CELKOM	650-800€	Celková suma na potrebný servis vozidla

Poznámky:

28 / 31 ZHRNUTIE TECHNICKÉHO A PRÁVNEHO STAVU

Celkový technický stav: Vyhovujúci

Celkový právny stav: Vyhovujúci

Zhrnutie technického stavu

Vozidlo vyhovujúce ku kúpe vykonaním štandardným servisom.

Technické chyby a nedostatky

Č.	Zistená chyba / nedostatok	Závažnosť	Odporúčané riešenie / podmienka	Odhad €

Zhrnutie právneho stavu

Právny stav bez ťarchy.

Právne chyby a riziká

Č.	Zistená chyba / nedostatok	Závažnosť	Odporúčané riešenie / podmienka	Odhad €

29 / 31 SLABÉ STRÁNKY

Poznámky k slabým stránkam vozidla

30 / 31 ODPORÚČANIE ZÁKAZNÍKOVI

Záverečné hodnotenie

ODPORÚČAME KÚPU

ODPORÚČAME KÚPU
Vozidlo je vhodné na kúpu bez zásadných výhrad.

ODPORÚČAME PO SPLNENÍ PODMIENOK
Pred kúpou odporúčame splniť uvedené podmienky.

NEODPORÚČAME KÚPU
Zistený stav predstavuje výrazné riziko pre kúpu.

NEMOŽNO UZAVRIEŤ BEZ DOPLNENIA KONTROLY
Pred rozhodnutím je potrebné doplniť kontrolu alebo doklady.

Zdôvodnenie odporúčania / podmienky kúpy

Vozidlo bolo preverované dňa 25.8.2026 v Bánovciach nad Bebravou. Klient bol oboznámený so zaznamenanými nedostatkami. Podľa pôvodnej záverečnej správy je vozidlo vyhovujúce ku kúpe po bezpečnostnej, právnej aj technickej stránke. Nedostatky sú spísané v tejto správe a Automotive-Control kúpu odporúča.

- Vozidlo bolo preverované v dohodnutom rozsahu a klient bol oboznámený so všetkými zistenými nedostatkami.
- Všetky relevantné zistenia, odporúčané opravy a podmienky kúpy sú uvedené v tejto záverečnej správe.
- Finálne odporúčanie vychádza z technického stavu, právneho preverenia, diagnostiky, skúšobnej jazdy a ekonomiky nákupu.

Dňa:
25.8.2026

ODPORÚČAME KÚPU

31 / 31 PRÍLOHY

Odovzdanie správy a potvrdenie

Údaj	Záznam	Údaj	Záznam
Dátum dokončenia	25.8.2026	Dátum odovzdania	25.8.2026
Spôsob odovzdania	E-mail	Prijímateľ správy	Ján ***
Číslo zákazky		VIN	WVWZZZ3CZGE******

Odovzdané prílohy

Príloha	Označenie / názov súboru	Odovzdané
Fotodokumentácia	Odovzdané	☒
Záverečná správa	Odovzdané	☒
Diagnostický záznam	Odovzdané	☒
História / databázové výpisy	Odovzdané	☒
Doklady k právnemu prevereniu	Odovzdané	☒
Servisné doklady / cenové ponuky	Odovzdané	☒
Ďalšie nálezy alebo prílohy	Odovzdané	☒

Rozsah platnosti výsledku

Správa opisuje stav v čase kontroly a v rozsahu sprístupnených častí, dokumentov a funkcií. Vyššie uvedené výsledky kontrol sú platné k dátumu vystavenia tohto reportu a majú, len informatívny charakter. Celkové hodnotenie nemôže byť zárukou, že samotné vozidlo nie je predmetom trestného konania alebo iného právneho nároku tretej osoby v rámci Slovenskej republiky alebo mimo nej.

Záverečné odovzdanie

Kontrolór	Zákazník alebo prijímateľ
Mihálik	Ján ***
25.8.2026	25.8.2026